



先週R科の基板マイコンカー動作確認し、今週実習用標準ソフトを入れてトレースするよう指示しましたが、サーボ(ハンドル)の挙動不審が続きトレースできずにいました。本日応援です。



センサが悪い?
ボリューム周辺のハンダ不良?
ケーブル?
可能性のある箇所を全て確認しましたが、一向に改善されませんでした。

再度 Test Program で確認したところ、



原因が判明しました。
ハンドルの正転, 逆転が逆になっていました。

サーボ用モータ端子を逆にしたところ
挙動不審も収まり、これで1次完成です。
1週間遅れですが、トレース開始して下さい。
最初にPDパラメータ決定からです。

