

R5.09.07 緊急修理

どうしても必要なので再利用箱に入っていた古い TypeS ボードを修理しました。



LED, ディップSW, スタートSW, EEPROM, コネクタ等については動作確認問題ありませんでしたが、モータは廻らず、不良箇所の回路を確認しながら修理しました。結果前左, 前右, サーボ用, 後右と何とか廻りましたが、左後はFETを交換しても廻らず5つモータ制御から4つモータ制御へと縮退運転することにしました。基本ソフトも製作し、今後4モータドライブボードとして再利用します。