

## R5. 09.10 緊急修理

16日由良でのイベントにおいて展示予定の「水中走行ロボ」、中板のプラ板が割れていました。応急処置です。3月の輸送中に割れてしまったものと思われます。今年度は全く進んでいませんが、ここからリスタートとしましょう。

